

Pogorszenie parametrów dostarczanej wody dla odbiorców przy ul. Dytrycha, Pod Młynem, Milowickiej, Al. Rośdziełskiego, Łtyznej | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna



WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA

<https://wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/aktualnosci/Pogorszenie-parametrow-dostarczanej-wody-dla-odbiorcow-przy-ul.-Dytrycha-Pod-Mlynem-Milowickiej-Al.-Rozdzienskiego-Zyznej/idn:399>

Pogorszenie parametrów dostarczanej wody dla odbiorców przy ul. Dytrycha, Pod Młynem, Milowickiej, Al. Rośdziełskiego, Łtyznej

Pogorszenie parametrów dostarczanej wody dla odbiorców przy ul. Dytrycha, Pod Młynem, Milowickiej, Al. Rośdziełskiego, Łtyznej

2014-10-14

Pogorszenie parametrów dostarczanej wody dla odbiorców przy ul. Dytrycha, Pod Młynem, Milowickiej, Al. Rośdziełskiego, Łtyznej W związku z przekroczeniem parametrów jakości wody dostarczanej przez Główny Łódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. informujemy, że u odbiorców przy ul. Dytrycha 1 - 21; Pod Młynem 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 69; róg Pod Młynem i Milowicka; Al. Rośdziełskiego 194, 199, 201, 203, 205, 209; Łtyzna 1, 2; stwierdzono przekroczenie w stosunku do wymagań aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r (DZ.U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) parametrów jakości wody takich jak: Żelazo, mangan, mętność i barwa.

Charakter tych zanieczyszczeń nie zagraża zdrowiu konsumentów i woda jest zdatna do spożycia po jej zagotowaniu.

Obecnie trwają prace naprawcze prowadzone przez Główny Łódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w celu przywrócenia jakości wody odpowiadającej obowiązującym normom.

O poprawie jakości dostarczanej wody poinformujemy w następnym komunikacie.

Za utrudnienia przepraszamy.